



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование территориального органа МЧС России)

629007, г. Салехард, ул. Республики 28, теле/факс:(34922)3-18-16, 3-18-17, e-mail:cod-yanao@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Новый Уренгой
(наименование органа надзорной деятельности)

629300, г. Новый Уренгой, ул. Северная коммунальная зона 13, тел: (3494) 28-11-88
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 41/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения
«Специальная (коррекционная) школа № 18»
(ИНН: 8904017193, ОГРН: 1028900631484)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору –начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Новый Уренгой подполковника внутренней службы Рязова С.Ю. № 41 от 27.04.2018 года

(наименование органа надзорной деятельности)

ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

С “ 28 ” апреля 2018 г. 16 час. 30 мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
по “ 03 ” мая 2018 г. ____ час. ____ мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность ____

Начальником отделения по надзору за объектами нефтегазового комплекса отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО город Новый Уренгой (Государственным инспектором г. Новый Уренгой по пожарному надзору) майором внутренней службы Уразмухаметовой Наилой Хакимовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении Здание Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения «Специальная (коррекционная) школа № 18» (ИНН: 8904017193, ОГРН: 1028900631484), расположенном по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская д. 49 «а»

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. директора МБОУ С(К)Ш № 18 Наталья Александра Третьякова

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечено, по причине нахождения в неисправном состоянии, дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	06.06.2018 г	

	жарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)			
2.	Не обеспечено исправное состояние дымовых пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации, расположенных в следующих помещениях: коридор 2-го этажа перед выходом в центральную лестничную клетку; коридор 1-го этажа перед входом в помещение кабинета 1-14; раздевалка девочек бассейна расположенном на 1-м этаже; коридор 2-го этажа, при выходе на лестничную клетку (в районе раздевалки); (п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	06.06.2018 г	
3.	Не обеспечено исправное состояние световых табло «Выход» системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, расположенных в следующих помещениях: коридор 2-го этажа, при выходе на лестничную клетку (в районе раздевалки); коридор 1-го этажа при выходе в тамбур эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу (со стороны столовой); коридор 1-го этажа, при выходе на лестничную клетку выхода № 2; (п. 61, п. 43 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	06.06.2018 г	
4.	Светильники эвакуационного освещения находятся в технически не исправном состоянии, не находятся в круглосуточном режиме работы и не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, в следующих помещениях: коридор 2-го этажа около кабинета директор; коридор 2-го этажа перед выходом в центральную лестничную клетку; коридор 2-го этажа около кабинета отдела кадров; коридор 1-го этажа около помещения электроцитовой; коридор 1-го этажа около помещения спортивного зала; коридор 1-го этажа, при выходе на лестничную клетку выхода № 2; коридор 1-го этажа около входа в раздевалки бассейна (п. 43 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные	п. 43 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	06.06.2018 г	

	постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)			
5.	Не обеспечена разборчивость речевой информации системы оповещения людей о пожаре передаваемая в коридоре и кабинетах на первом этаже блока здания, расположенного справа от центрального входа (ч. 4 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	ч. 4 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.06.2018 г	
6.	В неисправном состоянии находятся аккумуляторы бесперебойного источника электропитание автоматической установки пожарной сигнализации и световых табло «Выход» системы оповещения людей о пожаре, по причине выхода из строя аккумуляторов резервного источника питания 12 V. (п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, ч. 2 ст. 91 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	ч. 2 ст. 91 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390.	06.06.2018 г	
7.	Не предусмотрен извещатель пожарный ручной на пути эвакуации с центрального лестничной клетки (при выходе в помещение вахты) (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	ч. 2 ст. 78, ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	06.06.2018 г	
8.	Не предприняты меры по отключению электросетей до приведения их в пожаробезопасное состояние, в элетросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, в коридоре на 1-ом этаже здания в районе кабинета 1-14.	ст. 4 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2.3.10. ППБ-101-89 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений	06.06.2018 г	
9.	На путях эвакуации в общем коридоре 1-го этажа со стороны кабинета 1-14, а также в коридорах 2-го этажа допущена установка ведер и др. предметов, в связи с протеканием кровли. (п. 36 абз. б) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	п. 36 абз. б) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	06.06.2018 г	
10.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и	п.61 «Правила противопожарного режима в Россий-	06.06.2018 г	

	<p>системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре) и не предоставлена проектная документация на монтаж автоматической пожарной сигнализации. При этом в случае истечение срок службы (более десяти лет) средств противопожарной защиты здания (прибора приемно контрольного и извещателей пожарной сигнализации, оповещателей системы оповещения людей при пожаре, кабельных линий) не проведена замена систем. (п. 4.2.4.3, 6.2.4.1, 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>	<p>ской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.4.3, 6.2.4.1, 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний"</p>		
11.	<p>Кабельные линии и электропроводка систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Фактически кабельные линии в здании в результате воздействия влаги находятся в неисправном (аварином) состоянии. (ч. 2 ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).</p>	<p>ч. 2 ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390</p>	06.06.2018 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЯНАО (индекс 629007, г. Салехард, ул. Республики 28), а также в порядке установленном, законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения
по надзору за объектами нефтегазового комплекса
ОНД и ПР по МО город Новый Уренгой
майор внутренней службы
Уразмухаметова Наиля Хакимовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«03» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

И.о. директора МБОУ С(К)Ш № 18
Н.А. Третьякова

(должность, фамилия, инициалы)



«03» мая 2018 г.

Единый телефон доверия: Главное управление МЧС России по ЯНАО (г. Салехард) - 8 (34922) 23999
Сибирский региональный центр МЧС России (г. Красноярск) - 8 (391) 298-55-47
МЧС России (г. Москва) - 8 (499) 216-99-99